

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE  
URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„BUCOVINA“ AL JUDEȚULUI SUCEAVA  
ISU/Subunitatea SUCEAVA

PROCES VERBAL DE INTERVENȚIE/  
RAPORT OPERATIV DE MONITORIZARE

Nr. 101 din 30.01.2017.

Încheiat în temeiul prevederilor art.11 lit. i, f și y din H.G.R. nr. 1492/2004 cu modificările și completările ulterioare.  
în data de 30.01.17 ora 7.55 urmare a (anunț 112, Plan de acțiune, Plan măsuri, etc.)

planificării echipajul(ele) CIBDN s-au deplasat în localitatea  
(locul intervenției) Act. VICȘANI din județul (sectorul) Suceava str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
- bl. \_\_\_\_\_ - sc. \_\_\_\_\_ - etj. \_\_\_\_\_ - apt. \_\_\_\_\_, pentru (tipul intervenției: inundație, monitorizare s.u., căutare persoane,  
etc) Monitorizare obiectiv SEVESO produs la (bunul) SC. BUCROM GAS IMPET. proprietatea  
- deposedat GPE - VICȘANI, chiriaș / administrator / conducător-auto sf. deposedat ZAHARIA MIHAI  
CI (BI) seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_.

1. Pe timpul misiunii s-au constatat următoarele: (modul de manifestare a situației de urgență, număr persoane participante, intervenții subsecvențe, pericol pentru alte obiective/persoane)

- S-a executat recunoașterea obiectivului prin internarea documentelor  
specifice, prin evaluarea vulnerabilității  
- Pericol de explozie (5 x 200 m<sup>3</sup> GPL),  
- Rampa CF. de transportare GPL.

2. S-au luat următoarele măsuri: (de intervenție (sablare, evacuare apă, căutare-salvare, etc), monitorizare, coordonare directă a forțelor la fața locului, etc.)

- au fost monitorizate instalațiile folosite aparatele din  
dotarea autovehiculului CIBDN (Măștiel 2, X-AM 2000, G.C., etc).  
CBS: Obiectivul este Contract C124/22.0X.2014 cu SC. PLUSPECT SSO SRL. 1 potenta

3. Consecințe ale situației de urgență:

- obiectivul SEVESO (Risc major) deține documentație  
specifică - plan de urgență intervenție, Raport de securitate  
PI, fișe obiectiv, analiza riscurilor de risc  
- personalul de pe locul de muncă respectă Manualele specifice de P.S.

4. Coordonatele GPS ale locului intervenției lat N 47°53'40,8 long E 26°03'28,8.

5. La intervenție au mai participat:

Instituția	Numele și prenumele	Semnătura	Observații
ISU <u>SUCEAVA</u>	Lt. col. Călin Filip		
IFU	Ph. acț. Grădinașă Corina		
IPJ			
Obiectiv/propietar	Sf. deposedat ZAHARIA MIHAI.		
Martori	Sf. deposedat BEZERCU FLORENTIN Căminu tel. PSI. CATRINIARI MIHAI.		